


APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
CRAFTSMAN		


1/14




**FIG. 1**

09871717-050101


2/14




**FIG. 2A**




**FIG. 2B**



**FIG. 2C**




**FIG. 2D**




**FIG. 2E**

09871717-060101


3/14




**FIG. 3A**




**FIG. 3B**



**FIG. 3C**




**FIG. 3D**




**FIG. 3E**

093747-050301


4/14




**FIG. 4A**




**FIG. 4B**



**FIG. 4C**










**FIG. 4D**




**FIG. 4E**

09371717.060101






**FIG. 5G**




**FIG. 5H**




**FIG. 5I**

09071717.060101


7/14




**FIG. 6A**




**FIG. 6B**




**FIG. 6C**



**FIG. 6D**




**FIG. 6E**




**FIG. 6F**


0987137.060101




**FIG. 6G**




**FIG. 6H**




**FIG. 6I**



**FIG. 6J**



**FIG. 6K**




**FIG. 6L**


00871717.060101




9/14



**FIG. 6M**




**FIG. 6N**




**FIG. 6O**

09871717-060101


10/14




**FIG. 7A**



**FIG. 7B**




**FIG. 7C**




**FIG. 7D**

09871717-060101


11/14




**FIG. 8A**



**FIG. 8B**




**FIG. 8C**



**FIG. 8D**

09871717-060101


12/14




**FIG. 9**

098717-060101

13/14




**FIG. 10**




**FIG. 11**

09371717-060101



**FIG. 12**



**FIG. 13**

09971717 060101  
T0T090" 2T2T2860